



Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-010562-TR1000

Número de pieza:	MACP-010562-TR1000
Fabricante / Marca:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Descripción del producto:	RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN
Hojas de datos:	Ver Hoja de Datos
Estado de RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	3016 pcs stock
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Solutions



La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de MACP-010562-TR1000

NÚMERO DE PIEZA	MACP-010562-TR1000
FABRICANTE	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	3016 pcs
FICHA DE DATOS	Ver Hoja de Datos
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	6-TDFN (1.5x1.2)
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO	-20dB
POTENCIA - MAX	-
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	6-WFDFN Exposed Pad
OTROS NOMBRES	1465-1323-2
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
AISLAMIENTO	-
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	0.3dB
FRECUENCIA	6GHz ~ 18GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler 6GHz ~ 18GHz 6-WFDFN Exposed Pad
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	-
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICACIONES	-

Tags relacionados

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010562-TR1000	Distribuidor MACP-010562-TR1000	Proveedor MACP-010562-TR1000
Precio MACP-010562-TR1000	MACP-010562-TR1000 Imágenes	Imagen MACP-010562-TR1000
Hoja de datos PDF MACP-010562-TR1000	Descargar la hoja de datos de MACP-010562-TR1000	Hoja de datos MACP-010562-TR1000
MACP-010562-TR1000 Stock	Comprar MACP-010562-TR1000	Comprar Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010562-TR1000
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010562-TR1000	Proveedor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Distribuidor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010562-TR1000	Aeroflex Circuit Technology MACP-010562-TR1000	Aeroflex MACP-010562-TR1000
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010562-TR1000	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-010562-TR1000	M/A-Com Technology Solutions MACP-010562-TR1000
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-010562-TR1000	MACOM Technology Solutions MACP-010562-TR1000	

Productos relacionados

<p>MACP-010563-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN En stock: 4446 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010561-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6DFN En stock: 4662 pcs RFQ</p>
<p>MACP-011013 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD En stock: 75305 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010563-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 En stock: 4608 pcs RFQ</p>
<p>MACP-010562-000000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN En stock: 4595 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010561-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: EVAL BOARD FOR MACP-010561-TR100 En stock: 3678 pcs RFQ</p>
<p>MACP-010562-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: EVAL BOARD FOR MACP-010562-TR100 En stock: 5017 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010507-CH0160 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-300MHZ 5SMD En stock: 75562 pcs RFQ</p>
<p>MACP-010561-000000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6TDFN En stock: 4788 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010563-000000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN En stock: 6556 pcs RFQ</p>
<p>MACP-011010 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 69745 pcs RFQ</p>	<p>MACP-011014 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD En stock: 34558 pcs RFQ</p>

