



TDK Corporation

HHM1907B1

Número de pieza:	HHM1907B1
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Descripción del producto	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402
Hojas de datos:	HHM1907B1.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	307944 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de HHM1907B1

NÚMERO DE PIEZA	HHM1907B1
FABRICANTE	TDK Corporation
DESCRIPCIÓN	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	307944 pcs
FICHA DE DATOS	HHM1907B1.pdf
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO (MIN)	10dB
DIFERENCIA DE FASE	180° ±10°
EMBALAJE	Original-Reel®
PAQUETE / CUBIERTA	0402 (1005 Metric)
OTROS NOMBRES	445-15673-6
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX)	0.8dB
IMPEDANCIA - DESEQUILIBRADO / BALANCED	50 / 50 Ohm
RANGO DE FRECUENCIA	4.9GHz ~ 5.95GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 50 Ohm 0402 (1005 Metric)

Tags relacionados

TDK Corporation HHM1907B1	Distribuidor HHM1907B1	Proveedor HHM1907B1
Precio HHM1907B1	HHM1907B1 Imágenes	Imagen HHM1907B1
Hoja de datos PDF HHM1907B1	Descargar la hoja de datos de HHM1907B1	Hoja de datos HHM1907B1
HHM1907B1 Stock	Comprar HHM1907B1	Comprar TDK Corporation HHM1907B1
TDK Corporation HHM1907B1	Proveedor TDK Corporation	Distribuidor TDK Corporation
TDK Corporation HHM1907B1		

Productos relacionados

<p>HHM2202SA2 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.71-1.79GHZ 0603 En stock: 4048 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1902B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 En stock: 290984 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1904C1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 En stock: 47142 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1932A2 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 En stock: 1054239 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1918A2 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 En stock: 1190924 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1927A4 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.805-2.17GHZ 50/100 0402 En stock: 319228 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1917A5 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 En stock: 335006 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1946A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 En stock: 62622 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1903A4 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 En stock: 314972 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1906A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 En stock: 3696 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1903A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 En stock: 212246 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1904A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 En stock: 58057 pcs</p> <p>RFQ</p>