

Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

Solutions

MACP-010561-000000

Número de pieza:	MACP-010561-000000
Fabricante / Marca:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Descripción del producto:	RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6TDFN
Hojas de datos:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado de RoHS:	4788 pcs stock
Condición de stock:	Hong Kong
Nave de:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Manera del envío:	

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de MACP-010561-000000

NÚMERO DE PIEZA	MACP-010561-000000
FABRICANTE	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6TDFN
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	4788 pcs
FICHA DE DATOS	
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	6-TDFN (1.5x1.2)
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO	24dB
POTENCIA - MAX	30dBm
PAQUETE / CUBIERTA	6-WDFDN Exposed Pad
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
AISLAMIENTO	-
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	0.25dB
FRECUENCIA	2GHz ~ 6GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler 2GHz ~ 6GHz 30dBm 6-WDFDN Exposed Pad
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	-
TIPO ACOPLADOR	Standard

Tags relacionados

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-000000	Distribuidor MACP-010561-000000	Proveedor MACP-010561-000000
Precio MACP-010561-000000	MACP-010561-000000 Imágenes	Imagen MACP-010561-000000
Hoja de datos PDF MACP-010561-000000	Descargar la hoja de datos de MACP-010561-000000	Hoja de datos MACP-010561-000000
MACP-010561-000000 Stock	Comprar MACP-010561-000000	Comprar Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-000000
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-000000	Proveedor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Distribuidor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-000000	Aeroflex Circuit Technology MACP-010561-000000	Aeroflex MACP-010561-000000
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-000000	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-010561-000000	M/A-Com Technology Solutions MACP-010561-000000
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-010561-000000	MACOM Technology Solutions MACP-010561-000000	

Productos relacionados

<p>MACP-010563-000000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN En stock: 6556 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010562-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: EVAL BOARD FOR MACP-010562-TR100 En stock: 5017 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-010507-CH0160 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-300MHZ 5SMD En stock: 75562 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010562-000000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN En stock: 4595 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-009596-CA0160 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1GHZ SM22 En stock: 27221 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010562-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN En stock: 3016 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-009730-C60370 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD En stock: 68058 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010561-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: EVAL BOARD FOR MACP-010561-TR100 En stock: 3678 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-009596-CA01TB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: EVAL BOARD FOR MACP-009596-CA016 En stock: 485 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010414-CA0370 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 103049 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-010250-C808A0 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD En stock: 114443 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010561-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6DFN En stock: 4662 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>