



AVX Corporation

CP0402A1842ALTR

Número de pieza:	CP0402A1842ALTR
Fabricante / Marca:	AVX Corporation
Descripción del producto	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0402
Hojas de datos:	CP0402A1842ALTR.pdf
Estado de RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible
Condición de stock	509192 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de CP0402A1842ALTR

NÚMERO DE PIEZA	CP0402A1842ALTR
FABRICANTE	AVX Corporation
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0402
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Contiene plomo / RoHS no compatible
CANTIDAD DISPONIBLE	509192 pcs
FICHA DE DATOS	CP0402A1842ALTR.pdf
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	0402
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO	26dB
POTENCIA - MAX	3W
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	0402 (1005 Metric)
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
AISLAMIENTO	-36dB
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	0.5dB
FRECUENCIA	1.805GHz ~ 1.88GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler PCN 1.805GHz ~ 1.88GHz 12.5dB 3W 0402 (1005 Metric)
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	12.5dB
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICACIONES	PCN

Tags relacionados

AVX Corporation CP0402A1842ALTR	Distribuidor CP0402A1842ALTR	Proveedor CP0402A1842ALTR
Precio CP0402A1842ALTR	CP0402A1842ALTR Imágenes	Imagen CP0402A1842ALTR
Hoja de datos PDF CP0402A1842ALTR	Descargar la hoja de datos de CP0402A1842ALTR	Hoja de datos CP0402A1842ALTR
CP0402A1842ALTR Stock	Comprar CP0402A1842ALTR	Comprar AVX Corporation CP0402A1842ALTR
AVX Corporation CP0402A1842ALTR	Proveedor AVX Corporation	Distribuidor AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1842ALTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1842ALTR	

Productos relacionados

<p>CP0402A1880ALTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 409591 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1810CNTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 En stock: 502613 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1441ALTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0402 En stock: 502227 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1810BNTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 En stock: 513040 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880BNTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 436936 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A0942BLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 En stock: 462199 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880CLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 432171 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880BLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 429093 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880ANTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 393543 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A0942DLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 En stock: 487613 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1842DLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0402 En stock: 450583 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A0947FLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0402 En stock: 441222 pcs</p> <p>RFQ</p>

