



TDK Corporation

HHM1541E1

Número de pieza:	HHM1541E1
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Descripción del producto	BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805
Hojas de datos:	HHM1541E1.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	548409 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de HHM1541E1

NÚMERO DE PIEZA	HHM1541E1
FABRICANTE	TDK Corporation
DESCRIPCIÓN	BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	548409 pcs
FICHA DE DATOS	HHM1541E1.pdf
SERIE	HHM
PÉRDIDA DE RETORNO (MIN)	10dB
DIFERENCIA DE FASE	180° ±10°
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	0805 (2012 Metric)
OTROS NOMBRES	445-3249-2
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX)	1.0dB
IMPEDANCIA - DESEQUILIBRADO / BALANCED	50 / 75 Ohm
RANGO DE FRECUENCIA	2.3GHz ~ 2.5GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Balun 2.3GHz ~ 2.5GHz 50 / 75 Ohm 0805 (2012 Metric)

Tags relacionados

TDK Corporation HHM1541E1	Distribuidor HHM1541E1	Proveedor HHM1541E1
Precio HHM1541E1	HHM1541E1 Imágenes	Imagen HHM1541E1
Hoja de datos PDF HHM1541E1	Descargar la hoja de datos de HHM1541E1	Hoja de datos HHM1541E1
HHM1541E1 Stock	Comprar HHM1541E1	Comprar TDK Corporation HHM1541E1
TDK Corporation HHM1541E1	Proveedor TDK Corporation	Distribuidor TDK Corporation
TDK Corporation HHM1541E1		

Productos relacionados

<p>HHM1524B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 En stock: 423494 pcs RFQ</p>	<p>HHM1564A4 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/200 0805 En stock: 432133 pcs RFQ</p>
<p>HHM1583B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 En stock: 404898 pcs RFQ</p>	<p>HHM1548E1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 En stock: 209833 pcs RFQ</p>
<p>HHM1534 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN DUAL 50/200 0805 En stock: 205642 pcs RFQ</p>	<p>HHM1570B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 En stock: 162835 pcs RFQ</p>
<p>HHM1589B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD En stock: 234016 pcs RFQ</p>	<p>HHM1524B4 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/150 0805 En stock: 420268 pcs RFQ</p>
<p>HHM1526 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 En stock: 69461 pcs RFQ</p>	<p>HHM1523C1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0805 En stock: 54170 pcs RFQ</p>
<p>HHM1525 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 En stock: 532768 pcs RFQ</p>	<p>HHM1562B Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 En stock: 669816 pcs RFQ</p>