



AVX Corporation

CP0805B1880CWTR

Número de pieza:	CP0805B1880CWTR
Fabricante / Marca:	AVX Corporation
Descripción del producto	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
Hojas de datos:	CP0805B1880CWTR.pdf
Estado de RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible
Condición de stock	254080 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de CP0805B1880CWTR

NÚMERO DE PIEZA	CP0805B1880CWTR
FABRICANTE	AVX Corporation
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Contiene plomo / RoHS no compatible
CANTIDAD DISPONIBLE	254080 pcs
FICHA DE DATOS	CP0805B1880CWTR.pdf
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	0805
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO	-24dB
POTENCIA - MAX	3W
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	0805 (2012 Metric)
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
AISLAMIENTO	-30dB
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	0.25dB
FRECUENCIA	1.85GHz ~ 1.91GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 18 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	18 ± 1dB
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICACIONES	PCS

Tags relacionados

AVX Corporation CP0805B1880CWTR	Distribuidor CP0805B1880CWTR	Proveedor CP0805B1880CWTR
Precio CP0805B1880CWTR	CP0805B1880CWTR Imágenes	Imagen CP0805B1880CWTR
Hoja de datos PDF CP0805B1880CWTR	Descargar la hoja de datos de CP0805B1880CWTR	Hoja de datos CP0805B1880CWTR
CP0805B1880CWTR Stock	Comprar CP0805B1880CWTR	Comprar AVX Corporation CP0805B1880CWTR
AVX Corporation CP0805B1880CWTR	Proveedor AVX Corporation	Distribuidor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B1880CWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1880CWTR	

Productos relacionados

<p>CP0805B1890AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 En stock: 307146 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 En stock: 242457 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1842CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 En stock: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1907AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 En stock: 275429 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1916CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.916GHZ 0805 En stock: 277806 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 En stock: 303740 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1890BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 En stock: 286791 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1890CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 En stock: 236269 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1765AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 En stock: 260989 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1880AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 En stock: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1907BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 En stock: 292009 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1880BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 En stock: 306200 pcs</p> <p>RFQ</p>

