



TDK Corporation

HHM17168B1

Número de pieza:	HHM17168B1
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Descripción del producto	BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603
Hojas de datos:	HHM17168B1.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	227544 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de HHM17168B1

NÚMERO DE PIEZA	HHM17168B1
FABRICANTE	TDK Corporation
DESCRIPCIÓN	BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	227544 pcs
FICHA DE DATOS	HHM17168B1.pdf
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO (MIN)	-18.6dB
DIFERENCIA DE FASE	182°
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
OTROS NOMBRES	445-173037-2
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX)	0.8dB
IMPEDANCIA - DESEQUILIBRADO / BALANCED	50 / 50 Ohm
RANGO DE FRECUENCIA	3.4GHz ~ 3.8GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Balun 3.4GHz ~ 3.8GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

Tags relacionados

TDK Corporation HHM17168B1	Distribuidor HHM17168B1	Proveedor HHM17168B1
Precio HHM17168B1	HHM17168B1 Imágenes	Imagen HHM17168B1
Hoja de datos PDF HHM17168B1	Descargar la hoja de datos de HHM17168B1	Hoja de datos HHM17168B1
HHM17168B1 Stock	Comprar HHM17168B1	Comprar TDK Corporation HHM17168B1
TDK Corporation HHM17168B1	Proveedor TDK Corporation	Distribuidor TDK Corporation
TDK Corporation HHM17168B1		

Productos relacionados

<p>HHM1733B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 En stock: 144005 pcs RFQ</p>	<p>HHM1731F1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.71-1.88GHZ 50/200 0603 En stock: 821085 pcs RFQ</p>
<p>HHM17152A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 En stock: 506941 pcs RFQ</p>	<p>HHM1715E1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 En stock: 54435 pcs RFQ</p>
<p>HHM1727D1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 En stock: 238503 pcs RFQ</p>	<p>HHM1732B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 En stock: 273182 pcs RFQ</p>
<p>HHM17146A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 En stock: 920864 pcs RFQ</p>	<p>HHM17166A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 En stock: 247743 pcs RFQ</p>
<p>HHM17153A2 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: 387125 pcs RFQ</p>	<p>HHM17165A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 En stock: 273962 pcs RFQ</p>
<p>HHM1726P1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: 981103 pcs RFQ</p>	<p>HHM1726N1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 En stock: 769871 pcs RFQ</p>

