



Bourns, Inc.

PEC11L-4220F-N0015

Número de pieza:	PEC11L-4220F-N0015
Fabricante / Marca:	Bourns, Inc.
Descripción del producto	ROTARY ENCODER
Hojas de datos:	PEC11L-4220F-N0015.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	87964 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de PEC11L-4220F-N0015

NÚMERO DE PIEZA	PEC11L-4220F-N0015
FABRICANTE	Bourns, Inc.
DESCRIPCIÓN	ROTARY ENCODER
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	87964 pcs
FICHA DE DATOS	PEC11L-4220F-N0015.pdf
SERIE	*
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant

Tags relacionados

Bourns, Inc. PEC11L-4220F-N0015	Distribuidor PEC11L-4220F-N0015	Proveedor PEC11L-4220F-N0015
Precio PEC11L-4220F-N0015	PEC11L-4220F-N0015 Imágenes	Imagen PEC11L-4220F-N0015
Hoja de datos PDF PEC11L-4220F-N0015	Descargar la hoja de datos de PEC11L-4220F-N0015	Hoja de datos PEC11L-4220F-N0015
PEC11L-4220F-N0015 Stock	Comprar PEC11L-4220F-N0015	Comprar Bourns, Inc. PEC11L-4220F-N0015
Bourns, Inc. PEC11L-4220F-N0015	Proveedor Bourns, Inc.	Distribuidor Bourns, Inc.
Bourns, Inc. PEC11L-4220F-N0015	Bourns Inc. PEC11L-4220F-N0015	J.W. Miller / Bourns PEC11L-4220F-N0015

Productos relacionados

<p>PEC11L-4125F-S0020 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 20PPR En stock: 35853 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>PEC11L-4125K-N0020 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 20PPR En stock: 46400 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>PEC11L-4125F-N0020 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 20PPR En stock: 74865 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>PEC11L-4215F-S0015 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 15PPR En stock: 43863 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>PEC11L-4220F-S0012 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 12PPR En stock: 66386 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>PEC11L-4225F-N0015 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 15PPR En stock: 78978 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>PEC11L-4120K-S0020 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 20PPR En stock: 71541 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>PEC11L-4215K-S0015 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER En stock: 85915 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>PEC11L-4220K-S0015 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 15PPR En stock: 68369 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>PEC11L-4225F-S0015 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 15PPR En stock: 41094 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>PEC11L-4220F-S0015 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 15PPR En stock: 43373 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>PEC11L-4225K-N0015 Fabricantes: Bourns, Inc. Descripción: ROTARY ENCODER MECHANICAL 15PPR En stock: 84990 pcs</p> <p>RFQ</p>