



AVX Corporation

CP0805B1842BWTR

Número de pieza:	CP0805B1842BWTR
Fabricante / Marca:	AVX Corporation
Descripción del producto	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805
Hojas de datos:	CP0805B1842BWTR.pdf
Estado de RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible
Condición de stock	303740 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de CP0805B1842BWTR

NÚMERO DE PIEZA	CP0805B1842BWTR
FABRICANTE	AVX Corporation
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Contiene plomo / RoHS no compatible
CANTIDAD DISPONIBLE	303740 pcs
FICHA DE DATOS	CP0805B1842BWTR.pdf
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	0805
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO	-23dB
POTENCIA - MAX	3W
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	0805 (2012 Metric)
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
AISLAMIENTO	-30dB
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	0.25dB
FRECUENCIA	1.805GHz ~ 1.88GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler PCN 1.805GHz ~ 1.88GHz 16.5 ± 1db 3W 0805 (2012 Metric)
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	16.5 ± 1db
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICACIONES	PCN

Tags relacionados

AVX Corporation CP0805B1842BWTR	Distribuidor CP0805B1842BWTR	Proveedor CP0805B1842BWTR
Precio CP0805B1842BWTR	CP0805B1842BWTR Imágenes	Imagen CP0805B1842BWTR
Hoja de datos PDF CP0805B1842BWTR	Descargar la hoja de datos de CP0805B1842BWTR	Hoja de datos CP0805B1842BWTR
CP0805B1842BWTR Stock	Comprar CP0805B1842BWTR	Comprar AVX Corporation CP0805B1842BWTR
AVX Corporation CP0805B1842BWTR	Proveedor AVX Corporation	Distribuidor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B1842BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1842BWTR	

Productos relacionados

<p>CP0805B1880AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 En stock: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 En stock: 242457 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1880CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 En stock: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1747CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 En stock: 268194 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1747AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 En stock: 306143 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1890AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 En stock: 307146 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1765AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 En stock: 260989 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1741AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.741GHZ 0805 En stock: 273580 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1880BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 En stock: 306200 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 En stock: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1890BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 En stock: 286791 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1747BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 En stock: 310234 pcs</p> <p>RFQ</p>

