

N/A

DGS35-2KL01024

Número de pieza:	DGS35-2KL01024
Fabricante / Marca:	N/A
Descripción del producto	ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR
Hojas de datos:	
Condición de stock	215 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

Especificaciones de DGS35-2KL01024

NÚMERO DE PIEZA	DGS35-2KL01024
FABRICANTE	N/A
DESCRIPCIÓN	ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	
CANTIDAD DISPONIBLE	215 pcs
FICHA DE DATOS	
SUMINISTRO DE VOLTAJE	8 V ~ 24 V
ESTILO DE TERMINACIÓN	Cable
SERIE	-
VIDA DE ROTACIÓN (CICLOS POR MINUTOS)	-
PULSOS POR REVOLUCIÓN	1024
TIPO DE SALIDA	-
OTROS NOMBRES	1066235
ORIENTACIÓN	User Selectable
TIPO DE MONTAJE	Chassis Mount
TIPO DE CODIFICADOR	Incremental
FIJADOR	No
INTERRUPTOR INCORPORADO	No
TIPO DE ACTUADOR	Hole for Shaft

Tags relacionados

DGS35-2KL01024	Distribuidor DGS35-2KL01024	Proveedor DGS35-2KL01024
Precio DGS35-2KL01024	DGS35-2KL01024 Imágenes	Imagen DGS35-2KL01024
Hoja de datos PDF DGS35-2KL01024	Descargar la hoja de datos de DGS35-2KL01024	Hoja de datos DGS35-2KL01024
DGS35-2KL01024 Stock	Comprar DGS35-2KL01024	Comprar DGS35-2KL01024
DGS35-2KL01024	Proveedor	Distribuidor

Productos relacionados

	<p>DGS35-3HK02048</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: 229 pcs</p> <p>RFQ</p>		<p>DGS35-3H204096</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: 189 pcs</p> <p>RFQ</p>
	<p>DGS35-1LN04096</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: 181 pcs</p> <p>RFQ</p>		<p>DGS35-1LN05000</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 5000PPR En stock: 207 pcs</p> <p>RFQ</p>
	<p>DGS35-2HN01024</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: 179 pcs</p> <p>RFQ</p>		<p>DGS35-2KN01024</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: 198 pcs</p> <p>RFQ</p>
	<p>DGS35-2KK02048</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: 193 pcs</p> <p>RFQ</p>		<p>DGS35-2LK02048</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: 212 pcs</p> <p>RFQ</p>
	<p>DGS35-2H401024</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: 199 pcs</p> <p>RFQ</p>		<p>DGS35-2KK16384</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 16384PPR En stock: 173 pcs</p> <p>RFQ</p>
	<p>DGS35-2LK16384</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 16384PPR En stock: 184 pcs</p> <p>RFQ</p>		<p>DGS35-2L404096</p> <p>Fabricantes: N/A Descripción: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: 187 pcs</p> <p>RFQ</p>