



Johanson Technology

## 0898CP14A035T

Número de pieza:	0898CP14A035T
Fabricante / Marca:	Johanson Technology
Descripción del producto	RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603
Hojas de datos:	0898CP14A035T.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo por exención / Cumple con RoHS
Condición de stock	6141 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

## Especificaciones de 0898CP14A035T

NÚMERO DE PIEZA	0898CP14A035T
FABRICANTE	Johanson Technology
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo por exención / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	6141 pcs
FICHA DE DATOS	0898CP14A035T.pdf
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	0603
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO	15.6dB
POTENCIA - MAX	3W
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	0603 (1608 Metric)
OTROS NOMBRES	712-1149-2
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free by exemption / RoHS Compliant
AISLAMIENTO	26dB
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	0.28dB
FRECUENCIA	880MHz ~ 915MHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler 880MHz ~ 915MHz 18 ± 1dB 3W 0603 (1608 Metric)
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	18 ± 1dB
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICACIONES	-

## Tags relacionados

Johanson Technology 0898CP14A035T	Distribuidor 0898CP14A035T	Proveedor 0898CP14A035T
Precio 0898CP14A035T	0898CP14A035T Imágenes	Imagen 0898CP14A035T
Hoja de datos PDF 0898CP14A035T	Descargar la hoja de datos de 0898CP14A035T	Hoja de datos 0898CP14A035T
0898CP14A035T Stock	Comprar 0898CP14A035T	Comprar Johanson Technology 0898CP14A035T
Johanson Technology 0898CP14A035T	Proveedor Johanson Technology	Distribuidor Johanson Technology
Johanson Technology 0898CP14A035T	Johanson 0898CP14A035T	Johanson Technology Inc. 0898CP14A035T

## Productos relacionados

<p><b>0897621623</b> Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company Descripción: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 15" En stock: 3094 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>0898CD15B1748E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descripción: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 En stock: 2707 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>0898CP14B035T</b> Fabricantes: Johanson Technology Descripción: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 En stock: 4717 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>0897621624</b> Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company Descripción: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 18" En stock: 6850 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>0898CD15C1748E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descripción: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 En stock: 3022 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>0897621900</b> Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company Descripción: CBL ASSY SMP JACK-JACK .086 En stock: 2354 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>0898CP14A035</b> Fabricantes: Johanson Technology Descripción: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0603 En stock: 3570 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>0897621625</b> Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company Descripción: CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 10" En stock: 4918 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>0898LP18A035E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descripción: FILTER LOWPASS GSM/CDMA 898MHZ En stock: 5543 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>0898CP15A035E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descripción: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 En stock: 3244 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>0898CP14C0035T</b> Fabricantes: Johanson Technology Descripción: RF DIR COUPLER 89MHZ 0603 En stock: 305914 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>0898CF15A035E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descripción: RF DIR COUPLER 880-915MHZ 0805 En stock: 138241 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>