



AVX Corporation

CP0402A1890ALTR

Número de pieza:	CP0402A1890ALTR
Fabricante / Marca:	AVX Corporation
Descripción del producto	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402
Hojas de datos:	CP0402A1890ALTR.pdf
Estado de RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible
Condición de stock	502970 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de CP0402A1890ALTR

NÚMERO DE PIEZA	CP0402A1890ALTR
FABRICANTE	AVX Corporation
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Contiene plomo / RoHS no compatible
CANTIDAD DISPONIBLE	502970 pcs
FICHA DE DATOS	CP0402A1890ALTR.pdf
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	0402
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO	25dB
POTENCIA - MAX	3W
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	0402 (1005 Metric)
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
AISLAMIENTO	-36dB
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	0.5dB
FRECUENCIA	1.88GHz ~ 1.9GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler DECT 1.88GHz ~ 1.9GHz 12.3dB 3W 0402 (1005 Metric)
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	12.3dB
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICACIONES	DECT

Tags relacionados

AVX Corporation CP0402A1890ALTR	Distribuidor CP0402A1890ALTR	Proveedor CP0402A1890ALTR
Precio CP0402A1890ALTR	CP0402A1890ALTR Imágenes	Imagen CP0402A1890ALTR
Hoja de datos PDF CP0402A1890ALTR	Descargar la hoja de datos de CP0402A1890ALTR	Hoja de datos CP0402A1890ALTR
CP0402A1890ALTR Stock	Comprar CP0402A1890ALTR	Comprar AVX Corporation CP0402A1890ALTR
AVX Corporation CP0402A1890ALTR	Proveedor AVX Corporation	Distribuidor AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1890ALTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1890ALTR	

Productos relacionados

<p>CP0402A1880CLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 432171 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 415023 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880CNTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 460616 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880ENTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 479821 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880DLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 459126 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1950CLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 486772 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 392608 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1950BLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 487993 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950ALTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 414676 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880DNTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 435221 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950DLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 474253 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1890ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 En stock: 459521 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Distribuidor confiable de componentes electrónicos

Email: Info@infinity-electronic.com

Dirección: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

