



TDK Corporation

HHM1603A1

Número de pieza:	HHM1603A1
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Descripción del producto	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD
Hojas de datos:	HHM1603A1.pdf
Estado de RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	120843 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de HHM1603A1

NÚMERO DE PIEZA	HHM1603A1
FABRICANTE	TDK Corporation
DESCRIPCIÓN	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	120843 pcs
FICHA DE DATOS	HHM1603A1.pdf
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO (MIN)	10dB
DIFERENCIA DE FASE	180° ±10°
EMBALAJE	Cut Tape (CT)
PAQUETE / CUBIERTA	4-SMD
OTROS NOMBRES	445-173060-1
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX)	0.5dB
IMPEDANCIA - DESEQUILIBRADO / BALANCED	50 / 100 Ohm
RANGO DE FRECUENCIA	2.3GHz ~ 2.7GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Balun 2.3GHz ~ 2.7GHz 50 / 100 Ohm 4-SMD

Tags relacionados

TDK Corporation HHM1603A1	Distribuidor HHM1603A1	Proveedor HHM1603A1
Precio HHM1603A1	HHM1603A1 Imágenes	Imagen HHM1603A1
Hoja de datos PDF HHM1603A1	Descargar la hoja de datos de HHM1603A1	Hoja de datos HHM1603A1
HHM1603A1 Stock	Comprar HHM1603A1	Comprar TDK Corporation HHM1603A1
TDK Corporation HHM1603A1	Proveedor TDK Corporation	Distribuidor TDK Corporation
TDK Corporation HHM1603A1		

Productos relacionados

<p>HHM1591D1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 En stock: 466597 pcs RFQ</p>	<p>HHM1596A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 En stock: 493437 pcs RFQ</p>
<p>HHM1589B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD En stock: 234016 pcs RFQ</p>	<p>HHM17139B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 255709 pcs RFQ</p>
<p>HHM1583B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 En stock: 404898 pcs RFQ</p>	<p>HHM1595A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 En stock: 163352 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711D1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 En stock: 180690 pcs RFQ</p>	<p>HHM1710D1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 460907 pcs RFQ</p>
<p>HHM17125D1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: 496156 pcs RFQ</p>	<p>HHM1589E1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 En stock: 435579 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711Q1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 En stock: 836875 pcs RFQ</p>	<p>HHM1711E1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 En stock: 796296 pcs RFQ</p>