



Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-011034

Número de pieza:	MACP-011034
Fabricante / Marca:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Descripción del producto:	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
Hojas de datos:	MACP-011034.pdf
Estado de RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	34659 pcs stock
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Solutions



La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de MACP-011034

NÚMERO DE PIEZA	MACP-011034
FABRICANTE	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	34659 pcs
FICHA DE DATOS	MACP-011034.pdf
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	6-SMD
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO	-20dB
POTENCIA - MAX	0.5W
EMBALAJE	Cut Tape (CT)
PAQUETE / CUBIERTA	6-SMD
OTROS NOMBRES	1465-1807-1
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
AISLAMIENTO	30dB
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	-
FRECUENCIA	5MHz ~ 1.2GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 10dB 0.5W 6-SMD
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	10dB
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICACIONES	General Purpose

Tags relacionados

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Distribuidor MACP-011034	Proveedor MACP-011034
Precio MACP-011034	MACP-011034 Imágenes	Imagen MACP-011034
Hoja de datos PDF MACP-011034	Descargar la hoja de datos de MACP-011034	Hoja de datos MACP-011034
MACP-011034 Stock	Comprar MACP-011034	Comprar Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Proveedor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Distribuidor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Aeroflex Circuit Technology MACP-011034	Aeroflex MACP-011034
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011034	M/A-Com Technology Solutions MACP-011034
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	MACOM Technology Solutions MACP-011034	

Productos relacionados

<p>MACP-011032 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 33983 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011036 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 4034 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-010563-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN En stock: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACPCT0030 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 27402 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011015 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLR 40MHZ-1.25GHZ 5SMD En stock: 24969 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011035 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 31816 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-010563-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 En stock: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011038 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 5028 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011010 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 69745 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011033 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD En stock: 34032 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011013 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD En stock: 75305 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011014 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD En stock: 34558 pcs</p> <p>RFQ</p>

