



TDK Corporation

HHM17166A1

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Número de pieza: | HHM17166A1 |
| Fabricante / Marca: | TDK Corporation |
| Descripción del producto | BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 |
| Hojas de datos: | HHM17166A1.pdf |
| Estado de RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Condición de stock | 247743 pcs stock |
| Nave de | Hong Kong |
| Manera del envío | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de HHM17166A1

| | |
|--|---|
| NÚMERO DE PIEZA | HHM17166A1 |
| FABRICANTE | TDK Corporation |
| DESCRIPCIÓN | BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 |
| ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| CANTIDAD DISPONIBLE | 247743 pcs |
| FICHA DE DATOS | HHM17166A1.pdf |
| SERIE | - |
| PÉRDIDA DE RETORNO (MIN) | -10.3dB |
| DIFERENCIA DE FASE | 178° |
| EMBALAJE | Tape & Reel (TR) |
| PAQUETE / CUBIERTA | 0603 (1608 Metric) |
| OTROS NOMBRES | 445-173036-2 |
| TIPO DE MONTAJE | Surface Mount |
| NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX) | 1.5dB |
| IMPEDANCIA - DESEQUILIBRADO / BALANCED | 50 / 50 Ohm |
| RANGO DE FRECUENCIA | 1.9GHz ~ 2.3GHz |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA | RF Balun 1.9GHz ~ 2.3GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric) |

Tags relacionados

| | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| TDK Corporation HHM17166A1 | Distribuidor HHM17166A1 | Proveedor HHM17166A1 |
| Precio HHM17166A1 | HHM17166A1 Imágenes | Imagen HHM17166A1 |
| Hoja de datos PDF HHM17166A1 | Descargar la hoja de datos de HHM17166A1 | Hoja de datos HHM17166A1 |
| HHM17166A1 Stock | Comprar HHM17166A1 | Comprar TDK Corporation HHM17166A1 |
| TDK Corporation HHM17166A1 | Proveedor TDK Corporation | Distribuidor TDK Corporation |
| TDK Corporation HHM17166A1 | | |

Productos relacionados

| | |
|---|--|
| <p>HHM17152A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 En stock: 506941 pcs RFQ</p> | <p>HHM1727D1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 En stock: 238503 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM1715E1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 En stock: 54435 pcs RFQ</p> | <p>HHM17146A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 En stock: 920864 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM17144A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: 862583 pcs RFQ</p> | <p>HHM1732B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 En stock: 273182 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM1726N1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 En stock: 769871 pcs RFQ</p> | <p>HHM17168B1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 En stock: 227544 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM1726P1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: 981103 pcs RFQ</p> | <p>HHM17153A2 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: 387125 pcs RFQ</p> |
| <p>HHM1731F1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 1.71-1.88GHZ 50/200 0603 En stock: 821085 pcs RFQ</p> | <p>HHM17165A1 Fabricantes: TDK Corporation Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 En stock: 273962 pcs RFQ</p> |

