



AVX Corporation

CP0402A1950DLTR

Número de pieza:

CP0402A1950DLTR

Fabricante / Marca:

AVX Corporation

Descripción del producto

RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402

Hojas de datos:

CP0402A1950DLTR.pdf

Estado de RoHS

Sin plomo / Cumple con RoHS

Condición de stock

474253 pcs stock

Nave de

Hong Kong

Manera del envío

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.

Especificaciones de CP0402A1950DLTR

NÚMERO DE PIEZA	CP0402A1950DLTR
FABRICANTE	AVX Corporation
DESCRIPCIÓN	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	474253 pcs
FICHA DE DATOS	CP0402A1950DLTR.pdf
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	0402
SERIE	-
PÉRDIDA DE RETORNO	-
POTENCIA - MAX	3W
EMBALAJE	Tape & Reel (TR)
PAQUETE / CUBIERTA	0402 (1005 Metric)
OTROS NOMBRES	CP0402A1950DL CP0402A1950DL-ND
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
AISLAMIENTO	-
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	-
FRECUENCIA	1.9GHz
DESCRIPCIÓN DETALLADA	RF Directional Coupler 1.9GHz 3W 0402 (1005 Metric)
FACTOR DE ACOPLAMIENTO	-
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICACIONES	-

Tags relacionados

AVX Corporation CP0402A1950DLTR	Distribuidor CP0402A1950DLTR	Proveedor CP0402A1950DLTR
Precio CP0402A1950DLTR	CP0402A1950DLTR Imágenes	Imagen CP0402A1950DLTR
Hoja de datos PDF CP0402A1950DLTR	Descargar la hoja de datos de CP0402A1950DLTR	Hoja de datos CP0402A1950DLTR
CP0402A1950DLTR Stock	Comprar CP0402A1950DLTR	Comprar AVX Corporation CP0402A1950DLTR
AVX Corporation CP0402A1950DLTR	Proveedor AVX Corporation	Distribuidor AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1950DLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1950DLTR	

Productos relacionados

<p>CP0402A1960ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 En stock: 454403 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1880ENTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 En stock: 479821 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1950BLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 487993 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1890ALTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 En stock: 502970 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1950ALTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 414676 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1950CLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 486772 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1960CNTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 En stock: 380691 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1950FLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 464652 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1950ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 En stock: 392608 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1960ALTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 En stock: 433792 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1890ELTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 En stock: 459521 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1960DLTR Fabricantes: AVX Corporation Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 En stock: 508557 pcs RFQ</p>